

Conforme au DTU 40.32 et aux règles professionnelles des bardages métalliques


## FICHE TECHNIQUE

## TIREFOND DE REPARATION

## TÊTE HEXAGONALE À EMBASE 7.5x65 GALVA

Fixation de petits profils de couverture en sommet d'onde. Fixation de bardage en creux d'onde.

- (1) Dénomination du tirefond : Tirefond de réparation 7.5x65 galva
- (2) Nom et adresse de la société : Ets FAYNOT 08800 THILAY France
- (3) Nom et adresse de l'usine productrice : Usine FAYNOT 1 08800 THILAY France



#### (4) Schémas:

La fiche technique est établie pour des pannes en bois avec un taux d'humidité de 15 % et une masse volumique de 450 kg/m³ (taux d'humidité mesuré selon la norme NF B 51-004).

#### (5) Caractéristiques des matériaux du tirefond :

- Acier de Frappe à froid FR10 avec protection par galvanisation à chaud selon la norme NF A 91-121 (450 g/m² minimum).

#### (6) Caractéristique mécanique de l'acier du tirefond :

- Résistance maximale à la traction : 50 à 60 daN/mm<sup>2</sup>.

#### (7) Longueur des tirefonds :

Longueur telle que la profondeur d'ancrage soit d'au moins 45 mm.


Dim.	7.5 x 65		
Réf.	17565-021		
Longueur filetée :	50		
Capacité de serrage	20		

#### <u>TÊTE</u>




(8) Schémas de pose :

# COUVERTURE Fixation en sommet d'onde



Dispositif de l'essai d'arrachement (NF P30-310)



Caractéristique de l'essai : le tirefond est vissé avec un ancrage de 45 mm

#### (9) Couple de serrage préconisé :

<u>COUVERTURE</u>: Fixation en sommet d'onde : le couple de serrage définitif est déterminé par la résistance du profil.

(10) Couple de rupture du tirefond en torsion : 9 N.m.

#### (11) Résistances caractéristiques et utiles à l'arrachement selon la norme NF P30-310 :

- Réparation d'un tirefond 6x65 à visser ARRACHE
  - Résistance caractéristique à l'arrachement : Pk = 301.93 daN
  - Résistance utile avec un coefficient de 3 : 100.64 daN
- Réparation d'un tirefond 6x65 à visser DEVISSE
  - Résistance caractéristique à l'arrachement : **Pk = 391.55 daN**
- Résistance utile avec un coefficient de 3 : 130.52 daN
- Mise en place du tirefond de réparation DIRECTEMENT dans le support bois
  - Résistance caractéristique à l'arrachement : Pk = 507.26 daN
  - Résistance utile avec un coefficient de 3 : 169.09 daN



